

Prodesk 600 g1 bootet nicht mehr

Beitrag von „RenStad“ vom 28. Dezember 2022, 20:24

Hat Windows möglicherweise ein Bios-Update angestoßen? Was Du vielleicht bei einen der Windows-Neustarts nicht am PC und hast es vielleicht gar nicht bemerkt?

Ich würde jetzt Folgendes versuchen:

Wenn Du alles im Bios wieder eingestellt hast, noch immer nicht in den BootPicker kommst, setze mal

den PickerMode auf "Builtin" unter Misc/Boot

und deaktiviere den Audiodxe.efi unter UEFI/Drivers.

Danach sollte das interne Opencore-Bootmenü erscheinen.

Falls ja, mach dort mal einen NVRAM-Reset

Das externe Bootmenü kann dann später bei Bedarf wieder aktiviert werden.