

# CPU läuft seit Update auf Ventura heiß

Beitrag von „floris“ vom 29. Dezember 2022, 12:09

Sicher das die Wasserkühlung&Aufbau optimal läuft?

Ich komme bei ca. ø 80Watt Leistungsaufnahme auf ca. ø 65°C mit eine



Im Vergleich zu bei 20 Watt mehr Leistungsaufnahme 35°C weniger 😊