

MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „DSM2“ vom 29. Dezember 2022, 23:59

Testet am besten zunächst 2000, wenn der Bereich nicht ausreicht auf 3000 ändern...
[OSX-Einsteiger](#)

Die ganzen XCPM Patches hast du hinterlegt ?

Welche macOS Version versucht ihr aktuell zu installieren ?