

MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „MeO-Style“ vom 30. Dezember 2022, 17:58

Booter/Quirks hab ich eingestellt.

Hab aktuell das Bios 7A20v151 drauf.

OpenCore Menü startet. Allerdings beim Zugriff auf mein Sierra kommt folgendes...



Soll ich es eher mit 7A20v14 probieren?