

# MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „MeO-Style“ vom 30. Dezember 2022, 18:44

So, gleich nächster Versuch...

Sicherheitshalber nochmal die verwendete [EFI-OC-v6.zip](#)

Scheinbar bring ich Dich durcheinander. Ist keine Absicht!

Folgend der Stand der Dinge um wieder Ordnung rein zu bringen:

- USBInjectAll.kext --> disabled
- Booter/Quirks --> wie von Dir im [Posting #45](#) angegeben
- BIOS 7A20v151



Bis gleich...

pS.: Hast Du Tools für Win für mich? Sonst wirds schwierig bzw. mühsam!

Edit 30.12.22 18:43

Ich erhalte einen reinen Blackscreen!