

**In Arbeit**

## **Catalina auf Lenovo G50-80**

**Beitrag von „RenStad“ vom 30. Dezember 2022, 19:54**

Für Bluetooth wirst Du die USB-Ports korrekt einbinden, sprich Dir eine USBPort.kext bauen müssen. USBInjektAll ist nur eine provisorische Lösung bis Catalina, funktioniert aber unter Monterey nicht mehr.

Weiterhin benötigst Du für Deine Karte IntelBluetoothFirmware.kext und IntelBluetoothInjector.kext

Die Akku-Anzeige wird schon etwas schwieriger. Wo stammt die DSDT.aml in Deinem ersten Post her?