

CPU läuft seit Update auf Ventura heiß

Beitrag von „So_ein_HackMac“ vom 31. Dezember 2022, 13:36

Da widerspreche ich euch, wenn auch sehr ungern. Hauptgrund: Hat ja vorher funktioniert mit normalen Temperaturen UND, vielleicht etwas gewichtiger, was größeres passt nicht ins Gehäuse! Da ist alles recht eng, da Minitower, deshalb ja der Umstieg von Luft- auf Wasserkühlung. **Bitte nicht falsch verstehen**, das ist gewiss kein Veto gegen eure Argumente, es ist nur schlicht nicht umsetzbar.

Aber:

Ich habe das Teil wieder hinbekommen. Im Leerlauf nun wieder $\pm 40^\circ$, beim Renden meist um die $65-70^\circ$, kurzfristig bis 80° , so wie das vorher eben war. Ich habe das Board resettet, geupdatet und alles neu eingestellt und siehe da, es läuft. Was das jetzt im Eigentlichen war bleibt ein Geheimnis. Aber egal, funzt wieder und mehr ist nicht wichtig.

Trotz Allem nochmals vielen Dank für eure Hilfen, Tipps und Unterstützungen.



Ich wünsche allen noch einen guten Rutsch und ein gesundes 2023.

