

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Funnyland“ vom 31. Dezember 2022, 14:40

[Zitat von MPC561](#)

Wenn WLAN geht und BT nicht, ist es in 90% der Fälle das fehlerhafte USB Portmapping.

Und da nützt das anhängen einer EFI halt nix.

Hatte ich gerade wieder vor 2 Wochen als ich in mein Z390 System eine Fenvi "ähnliche" WLAN/BT Kombikarte eingebaut habe.

Wlan geht genu genommen sehr gut. Ab und zu startt der PC nur und er hat gar kein Wlan. Nach einem Neustart geht es dann sofort immer wieder. BT geht ja auch nur kommt es aus unerklärlichen gründen manchmal bei der Tastatur (neue und auch alt) nicht hinterher. leichter zeitversatz das Nervt absolut beim schreiben