

MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „DSM2“ vom 31. Dezember 2022, 15:13

Hast du grad versucht deine Sierra platte zu booten ? Das würde nämlich Sinn ergeben, Sierra kann auf einem iMacPro1,1 nicht genutzt werden.