

# **MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura**

**Beitrag von „DSM2“ vom 31. Dezember 2022, 15:44**

Ok, dann sollte es eigentlich nicht daran liegen, was mir im Hinterkopf schwebte.

Gib mir ein paar Minuten dann gibt es ein Update.

Grundsätzlich kann so ein Hänger bereits kommen wenn SerialPort noch aktiv ist aber wenn du sagst das es das Setting nicht gibt, dann wird es was anderes sein...

Schauen wir gleich mal.

Edit: neue EFI im Postfach