

MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „MeO-Style“ vom 1. Januar 2023, 06:18

Frohes neues Jahr euch allen!!!



Das neue Bios ist drauf. Ich habe keine Einstellung im Bios geändert!

Folgendes bekomme ich zu sehen...



Im Übrigen habe ich mir bei Freunden, am MacBook Pro, Monterey gezogen und einen Monterey Installstick an diesem erstellt. Ich weiß nur noch nicht wie ich auf Win 10 die EFI-Partition davon mounte, um OpenCore direkt dort drauf zu schieben.

Um die [EFI unter Windows vom Stick/HDD/SSD zu mounten](#) ein Wiki Guide!

Hab aber testweise zu meinem OC Stick, den Monterey Installstick eingesteckt und versucht Monterey mal zu booten ... da kommt dann das ...

