

BCM94360 WiFi Windows

Beitrag von „CrazyHeinke“ vom 2. Januar 2023, 14:42

Als abschließenden Test habe ich die WiFi Karte noch einmal in den Build eines Freundes eingesetzt um zu testen, ob diese einwandfrei funktioniert.

Da meine WiFi Karte dort ohne Probleme lief und ich im Bios absolut nichts dies bzgl. finden konnte, denke ich dass die Karte wirklich nicht direkt im originalen Slot des Aorus Boards funktioniert.