

**In Arbeit**

## **Catalina auf Lenovo G50-80**

**Beitrag von „newtosh“ vom 2. Januar 2023, 22:12**

Also der sleep funktioniert 1A - auch die TimeMachine bakups im sleep etc.  
Festplatten schalten auch sauber ab und bleiben ruhig.  
Und ist auch Blitzschnell aus dem sleep geholt wenn man ihn braucht.

1.) Stimmt, hat sich alles vervielfacht, habs reduziert *HPET \_CRS to XCRS Rename* und der Sound funktioniert immer noch perfekt.

2.) Okay, sleep funktioniert aber ja.

3 & 4.) *BlueToolFixup.kext* und *IntelBluetoothFirmware.kext* muss Aktiviert sein, sonst Funktioniert Bluetooth überhaupt nicht.

*IntelBTPatcher.kext* ist nicht nötig und nun deaktiviert