

Neues Projekt Lenovo P53 auf Ventura Probleme

Beitrag von „hema8193“ vom 3. Januar 2023, 16:37

Hi,

Ich versuche mich gerade nachdem ich meinen Lenovo Tiny erfolgreich ans laufen bekommen habe, nun mit meinem Lenovo P53. Jedoch weiß ich nicht, was OpenCore fehlt 😞

Ich habe jetzt zuerst eine OC ganz frisch befüllt nur mit dem notwendigsten, damit ich nach und nach alles befülle. Jedoch sind mir schon 2 Sachen ganz komisch vorgekommen:

Ich habe im Open Core Configurator nicht AllowNvreset

Wenn ich über den Stick boote bleibt er stehen und sagt ich habe ihm LOG Text hinterlassen. Doch was fehlt ihm ihm? Ich erkenne keine Fehlermeldung ihr?

Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da helfen könntet und mir einen Hinweis liefern könntet.

Danke euch!

In der Anlage die Config und die Opencore TXT Datei.