

ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI - i7-12700KF

Beitrag von „mumsford“ vom 3. Januar 2023, 17:51

Da bin ich wieder! [hackmac004](#) Bios hab ich nochmal geprüft, das passt soweit.

Der Fehler ist nun auch weg, nachdem Ventura nun endlich auch die EFI erstellt hat und diese Partition mit OpenCore als Bootloader erkannt wird.

Wie du vorgeschlagen hast, habe ich auf das SMBIOS vom iMacPro1,1 gewechselt und der Geekbench sieht schon besser aus: <https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19678394>

An die Richtwerte von [KungfuMarek](#) komme ich aber noch nicht ran.

Ebenfalls habe ich die CPUFriend.kext mit zugehörigem Skript eingebunden, was allerdings keine Besserung im Geekbench brachte (eher eine kleine Verschlechterung)

Das USB-Problem besteht weiterhin. Nach dem Neustart muss ich die Tastatur aus- und wieder einstecken. Die Maus, sowie etwaige externe Festplatten laufen so. Selbiges Problem besteht dann auch unter Windows. Und das auch, wenn ich OpenCore umgehe und direkt aus dem BIOS heraus den Windows Boot Manager ertüchtige.

Den Installer Stick hats übrigens gegrillt. Nachdem ich per Windows die Recovery neu auf den Stick ziehen wollte, hat sich beim Kopiervorgang abgeschossen -_-.