

Erledigt

Hackintosh BUILD - GA Z690 UD (DDR4) - AMD Radeon RX 6600 XT - 32 GB DDR4 RAM - (OSX 12.4 und Windows 10)

Beitrag von „system47“ vom 7. Januar 2023, 11:08

Danke für eure Antworten.

Mein Verdacht war auch das USB Mapping, deshalb habe ich das vorgestern nochmal komplett neu aufgebaut.

Dann lief die Kiste doch tatsächlich mal länger. Gestern habe ich den Hack am NACHmittag eingeschaltet und um 18:31 war es wieder soweit.

In allen logs in der Konsole gibt es keinen Hinweis was den Crash verursacht haben könnte...

[Hecatomb](#) was meinst Du mit nach dem Upgrade der EFI?

Welche Revision sind denn die Boards und könntest Du mir mal die EFI zukommen lassen, dann könnte ich mal vergleichen.