

Lenovo m93 tiny HD 4400 nach Update auf Ventura keine Grafikbeschleunigung mehr

Beitrag von „jovili“ vom 7. Januar 2023, 23:12

Hi, ja genau es ist ein i3 4130t verbaut, mit Big Sur hat alles funktioniert

Specs

Lenovo Tiny m93

8 GB ddr3 1600 Mhz ram

Intel i3 4130t CPU

500GB SSD

kein WLAN Modul