

Erledigt

## Mein 2. Powermac G5 Mod - v3nom

Beitrag von „matze“ vom 13. August 2013, 01:34

Also ich finde es gerade komisch, dass ihr euch alle lustig macht über v3nom. Er macht genau das richtige. Die Wärmeleitpaste die intel in der dritten Generation i prozessoren genommen hat ist einfach nur richtig schlecht. Die Wärmeleitpaste ist nach einem halben jahr ausgetrocknet und die CPU wird dadurch viel wärmer.

Zitat von Gandalf (ist schon eine ganze weile her):

Erst im Internet recherchieren und dann im Forum posten. 😏

[v3nom](#) Wie bekommst du nacher die platte wieder auf die CPU? irgendwie hin kleben oder wie? Möchte es gerne wissen, da ich das gleiche bei meinem i7-3770k machen möchte 😊👉