

USB Ports gemappt mit USBToolBox/UTBMap und USBMap - aber alles wird ignoriert

Beitrag von „LetsGo“ vom 8. Januar 2023, 14:30

~~Laut deinem UTBMap.kext vom ersten Post hast du aber auch nur USB2 gemappt. Da ist kein einziger USB3 Port (SSxx) drin.~~

Warum `kextstat | grep -v com.apple` den USBToolBox.kext nicht anzeigt, kann ich dir aber auch nicht beantworten. Aber es sollte ohnehin der USBMap.kext reichen. Bei dem darfst du halt nicht vergessen, dass dieser SMBIOS abhängig ist.

Edit: Gerade gelesen, dass du nen neuen Kext erstellt hast. Lade den mal hoch.