


# **SUCCESS: TB4 Hotplug working (Gigabyte Z590i Vision D)**

**Beitrag von „shane52“ vom 8. Januar 2023, 19:00**

Ich bekomme es mit den [BIOS Einstellungen](#) und der SSDT-MAPLE-RIDGE-RP05-V2.aml. von SchmockLord nicht zum laufen.

Er zeigt an keine Hardware gefunden 

Gibt es vielleicht noch Thunderbolt 3 Karten die Mac kompatibel sind ?