

Z490 Update von 10.15.7 auf Ventura, USB Mapping(Bluetooth)

Beitrag von „MPC561“ vom 9. Januar 2023, 02:54

[Zitat von FighterSchrauber](#)

Continuity wäre nett, aber das brauchte doch ne wlan karte oder?

Jop, BT/WLAN Karte. Fenvi T919 wird dafür empfohlen.

Der iMacPro Hackintosh kann kein Sidecar weil der echte Apple iMacPro einen sogenannten T2 Chip hat den der Hackintosh eben nicht hat. Beim iMac wird das dann ohne T2 Chip gelöst (sowohl im orginal Apple als auch im Hackintosh).