

Bluetooth und Ventura mit drei noname-dongles [gelöst, aber mit Zusatzkosten verbunden]

Beitrag von „Thunder43“ vom 9. Januar 2023, 08:31

Der Delock 61889 funktioniert auch ohne Probleme. Man muss nur BlueToolFixup.kext aus der BrcmPatchRAM-2.6.4-RELEASE nutzen. Bei Windows 11 dagegen muss man von der Delock Seite den Treiber noch laden, da Windows keinen findet. Der Stick sollte baugleich sein zum Asus BT400, der auf der Open Core Seite benannt wird.