

CPU AMD A10 5800k | MB Asrock FM2A88X Extreme4+ | GPU AMD Radeon HD 7660D oder NVIDIA Geforce GTX 750 Ti

Beitrag von „BUSTER“ vom 9. Januar 2023, 19:34

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

[BUSTER](#)

Das ist keine Kerne Panik sondern ein fehlendes USB mapping

mach das unter Windows

USBToolBox

<https://github.com/USBToolBox/tool/releases>

<https://github.com/USBToolBox/kext/releases/tag/1.1.1>

Hier ist eine Anleitung [USB-Ports mappen unter Windows](#)

Alles anzeigen

omg.. ich vermute das ich das nicht hinbekomme 🤔

cYa BUSTER