

# Acer Aspire F15 (F5-573G-70YT) Probleme beim Installieren von Monterey

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 15. Januar 2023, 23:38

Hallo,

Hast du hier mal geschaut?

[https://github.com/5T33Z0/Clov...nd\\_Configs/Laptop\\_Configs](https://github.com/5T33Z0/Clov...nd_Configs/Laptop_Configs)

Das Problem ist wohl die Nvidia Grafik. Kannst du die im Bios deaktivieren?

Du hast bereits BS installiert und das funktioniert?

Benutzt du noch einen externen Monitor?

Unter SMBIOS ist nicht eingetragen, sollte vielleicht MacBook 10.1 sein.

Viel Erfolg