

# EFI und Kexte Update benötigt? | Desktothintergründe

**Beitrag von „KungfuMarek“ vom 17. Januar 2023, 14:50**

Pro Controller darfst du nur 15 Ports haben, du hast 18 Ports nach deinem Hackintool Auszug.

Deswegen solltest du es neu mappen.