

Acer Aspire F15 (F5-573G-70YT) Probleme beim Installieren von Monterey

Beitrag von „apfel-baum“ vom 20. Januar 2023, 16:23

wenn es die "übliche" karte ist, wird es der RtWlanU.kext und der RtWlanU1827.kext sein, mal vermutet

lg 😊