

EFI hängt nach aktualisierung beim Booten

Beitrag von „JN25“ vom 22. Januar 2023, 16:35

Hallo zusammen,

Heute bin ich einmal dazu gekommen, meine EFI zu updaten.

Aktuell funktioniert diese allerdings noch nicht. Ich habe mit OCAT diese neuer Efi erstellt, nach dem Vorbild meiner alten EFI.

Der Bootvorgang bleibt aber bei "set CamerassistantBundleID com.apple.cmio.uvcassistantextension" stehen (Bild anbei).

Ich bin aktuell gerade etwas überfragt, wo jetzt der Fehler liegt...

Vielleicht hat ja jemand eine Idee 😊