

Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „TheWachowski“ vom 25. Januar 2023, 17:15

Ich hatte ein solches Problem auch schon mal und habe mir tagelang einen Wolf gesucht. Am Ende hat sich herausgestellt, dass es eine Überspannung, ausgelöst durch einen USB-Hub war.

- Alle USB-Geräte (außer Maus und Keyboard, falls nicht Funk/BT) abziehen
- Stromkabel aus dem Rechner ziehen, 10-20 Sek. warten
- Den Powerbutton drücken und ein paar Sekunden gedrückt halten
- Stromkabel wieder einstecken und booten

Bei mir war dann Ruhe, bis ich irgendwann den Hub wieder eingesteckt habe und nach ein paar Startzyklen das Ganze wieder von vorne losging. Seitdem ist der Hub in Frührente 😊