

Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „Arstidir“ vom 25. Januar 2023, 17:27

Nutze keinen Hub. Als usb Gerät nur ein Apple Keyboard. Auslassen, Neustarten, Powerbutton gedrückt halten hilft alles nicht.

Die Karte verwendet für Bluetooth den internen HS14 USB. Dort wird sie gar nicht erkannt, also laut hackintool steckt dort gar nichts. Ich befürchte dass mit dem Bluetooth oder USB Teil der Karte irgendwas defekt ist 😞

Edit: grad meine alte Karte mit Adapter eingebaut. Funktioniert perfekt.
Das bedeutet wohl wirklich dass meine Karte defekt ist.

Edit2: Nachdem ich meine alte karte einmal eingebaut hatte, hab ich die vermeintlich defekte wieder eingebaut und jetzt funktioniert wieder alles

Allerdings bin ich nicht sicher ob die neuen Antennen wirklich besser sind. Die TX rate ist sehr sprunghaft. Ich erreiche zwar bessere Höchstwerte 434Mbit/s, aber gerade bin ich auf 13Mbit/s runter. Das war davor nicht so. Ich nutze zwar LAN, aber hätte trotzdem gern dass Wlan gut funktioniert.

Was habt ihr da für Werte? Kann man das irgendwie verlässlich testen wie gut die Antennen sind?

Edit 3. Das Wifi verhalten ist wirklich seltsam. Nach einen Neustart steht 434mbit/s da. Im spendetest hab ich auch sehr gute werte. Nach ca 10-15 Minuten fällt es auf 13 mbit/s und bleibt da. Die Ergebnisse im Spendetest sind das katastrophal. Bluetooth funktioniert exzellent. Die Reichweite ist extrem gut.

Ein tauschen der Antennen ändert nichts.