

macpro 5.1 / hacky - ventura der oclp rootpatch klappt noch nicht richtig

Beitrag von „DerTschnig“ vom 28. Januar 2023, 10:52

[Zitat von griven](#)

[DerTschnig](#) die EFI für den macPro ist mit OCLP gebaut und der macPro auch damit gestartet? Die Fehlermeldung besagt nämlich das ein KernelPatch fehlt (Disable Library Validation Enforcement Patch) der normalerweise da ist wenn die EFI vom Patcher gebaut wurde (ggf. nochmal neu machen mit der eingebauten Grafikkarte)...

Danke [apfel-baum](#) und [griven](#)

Ja, ich bin zwar auf dem aktuellen OCLP, hab aber die EFI noch mit der RX580 erstellt. Möglich, dass OCLP noch ein anderes Setting macht wenn die NVIDIA GPU verbaut ist.

Sollte doch nochmal klappen, hab nämlich mein 27imac 2011 mit der K610 auch ohne Problem zum laufen gebracht. Läuft langsam aber für Office brauchbar.

Sollte es so nicht klappen werd ich den Vorschlag von [apfel-baum](#) probieren.

lg