

# imac mid 2011 - kein AirPlay - Ventura 13.2 - OCLP

Beitrag von „MacPeet“ vom 28. Januar 2023, 11:52

<b>Wi-Fi</b>	Built-in AirPort Extreme card (802.11a/b/g/n)
<b>Bluetooth</b>	Built-in Bluetooth 2.1 + EDR

Das alte WLAN/BT vom iMac2011 kann unter Monterey/Ventura kein Airplay, auch Handoff, Airdrop, etc. wird nicht gehen.

OCLP bringt zwar die generelle Funktion für WLAN und BT zurück, aber für mehr reicht es nicht.

Hierfür ist BT4.0 oder höher nötig.