

WLAN findet keine Netze nach Legacy Patch

Beitrag von „the_viking90“ vom 29. Januar 2023, 14:32

Moin Leute!

ich hab auf meinem MBP 2015 den Patcher genutzt um auf Ventura updaten zu können. So weit so gut. Ventura macht so keine mukken, allerdings krieg ich keine Verbindung zu jeglichen WLAN Netzen hin und es werden mir keine Netzwerke angezeigt.

laut System Profiler gibts n Problem mit der Kext Validation Error -67023 (Airport Kext)

Hab auch n bisschen was rumprobiert mit dem Patcher selbst, aber alles ohne Erfolg.

Hatte einer von euch mal die selbe Symptomatik?

danke!

PS.

Ich bitte von Kommentaren „also bei mir läuftts“ abzusehen, das spart Zeit und Nerven.