

**Erledigt**

## **2ter Monitor wird nicht erkannt**

**Beitrag von „TuRock“ vom 14. August 2013, 18:48**

Versuche mal das hier :

Code

1. -v PCIrootUID=0 npci=0x3000

( PCIrootUID=0/1 npci=0x2000/0x3000 Kombinieren )

Wie schon gesagt du könntest über dein Stick booten !

Edit: ja, das funktioniert ( platte ausbauen und an einen anderen mac schließen und dort dann die plist bearbeiten ) !