

# Intel I225-V Ethernet funktioniert nicht

Beitrag von „muffin44“ vom 30. Januar 2023, 22:43

Das hat leider auch nichts gebracht. Ich hab's nochmal mit deaktivierter EEE versucht und das boot-args e1000=0 rausgenommen und ebenso die SSDT-I225V.aml und AppleIntel210Ethernet.kext Dateien. Aber es funktioniert nicht. Ich habe auch versucht den Netzwerkadapter zu entfernen und erneut zu installieren. Allerdings geht dies nicht, wenn ich auf Interface installieren klicke (Name könnte abweichen), kriege ich auf einmal ein leeres Fenster, wo die die Optionen verschwunden sind. Wenn man auf einen anderen Reiter klickt und wieder zurück auf Netzwerk kann man wieder theoretisch ein Interface hinzufügen, aber auch hier klappt es nicht, da --> Optionen verschwinden und leeres Fenster. Apple sagt mir bei den erweiterten Infos, dass anscheinend kein Netzwerkadapter vorhanden wäre.

Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit der Option 1 mit der SSDT-I225.sml und dem AppleIntel210Ethernet.kext Treiber. Na klar wäre es schöner wenn es ohne jegliche Hilfsmittel funktionieren würde, aber es läuft. 🍀