

# Bluetooth und Ventura mit drei noname-dongles [gelöst, aber mit Zusatzkosten verbunden]

Beitrag von „Thunder43“ vom 31. Januar 2023, 16:13

Hab den Delock jetzt an zwei Hackis getestet. Geht bei beiden ohne Probleme mit BlueToolFixup.kext.

