

HWC Anfrage - ASUS PRIME Z590-P

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 31. Januar 2023, 20:40

Hi

funktionieren Deine USB Ports? Ich habe vorne am Gehäuse zwei USB 2.0 und zwei USB 3.0 Steckplätze, die werden nur teilweise erkannt.

Ist das korrekt, dass Dein Kext UTBMap.kext oder hast Du Dich nur verschrieben (sollte eigentlich USBMap.kext heißen), wobei Du den Verweis in der config.plist auch mit UTBMap.kext erstellt hast.