

HWC Anfrage - ASUS PRIME Z590-P

Beitrag von „griven“ vom 1. Februar 2023, 09:11

Eigentlich gar nicht so verwunderlich das es unter Catalina noch funktioniert hat 😊

Catalina ist nicht so restriktiv was USB angeht wie die nachfolgenden Versionen oder anders gesprochen unter Catalina greifen die Patches noch die das Port Limit zu Fall bringen. Der Patch ggf. unter zur Hilfenahme von USBInjectALL hat dann alle Ports zum Leben erweckt. Diese Strategie funktioniert spätestens ab BigSur nicht mehr hier greift das Limit und man muss eine Portmap erstellen und sich ggf. sogar entscheiden ob und wenn ja welche USB Ports man opfert wenn pro Controller physisch tatsächlich mehr als 15 Ports vorhanden sind.