

macpro 5.1 / hacky - ventura der oclp rootpatch klappt noch nicht richtig

Beitrag von „DerTschnig“ vom 3. Februar 2023, 16:34

Ach ja, Sorry

MacPro 5.1 (2012)

CPU 6 Core 3,33Ghz

Habe eine zusätzliche USB 3 Karte und eine BCM94360CD Karte verbaut.

Derzeit eine geflashte GTX 680 2 GB drin

lg