

Thema gelöst: Thinkpad P15 Ventura mit OpenCore 0.8.x

Beitrag von „rforberger“ vom 3. Februar 2023, 19:17

Das letzte was auf dem Display zu sehen ist, ist das gleich wie im Log:

Code

```
1. 149:916 00:613 OC: Prelinked status - Success
2. 150:235 00:318 AAPL: #[EB.LD.LKFS|-?] Ok(0)
3. 150:540 00:305 AAPL: #[EB.LD.LKC|-?] Ok(0)
4. 150:849 00:308 AAPL: #[EB|BST:REV1]
5. 151:155 00:305 AAPL: #[EB|CSR:IN] 0x00000040
6. 151:460 00:305 AAPL: #[EB|CSR:OUT] 0x00000040
7. 151:768 00:307 AAPL: #[EB.BST.FBS|+]
8. 152:073 00:305 AAPL: #[EB.BST.FBS|ADSZ] 0
9. 152:379 00:305 AAPL: #[EB.BST.FBS|KSSZ] 0
10. 152:814 00:435 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] x86legacyap.im4m
11. 153:120 00:305 AAPL: #[EB|RH:PF] usr\standalone\OS.dmg.root_hash
12. 153:425          00:305          AAPL:          #[EB|RH:MF]
    <usr\standalone\OS.dmg.root_hash.x86legacyap.im4m">
13. 153:731 00:305 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <usr\standalone\OS.dmg.root_hash"> <"0">
14. 154:042          00:310          AAPL:          #[EB.LD.OFS|OPEN!]          Err(0xE)
    <usr\standalone\OS.dmg.root_hash">
15. 154:347 00:305 AAPL: #[EB.RH.LRH|P!] Err(0xE) <- EB.LD.LF
16. 154:653 00:305 AAPL: #[EB.BST.FBS|!] Err(0xE) <- EB.RH.LRH
17. 154:823 00:170 OCSMC: SmcReadValue Key 4D535463 Size 1
18. 154:993 00:170 OCSMC: SmcReadValue Key 4D534163 Size 2
19. 155:428 00:434 AAPL: #[EB|LOG:DT] 2023-02-03T17:12:23
20. 155:734 00:305 AAPL: #[EB|LOG:EXITBS:START] 2023-02-03T17:12:23
```

Alles anzeigen