

In Arbeit

HP ProBook 650 G1

Beitrag von „Max“ vom 4. Februar 2023, 15:51

[OSX-Einsteiger](#)

SystemProductName MacBookPro14,3 Intel Core i7-7700HQ @ 2.80 GHz

aber das smbios passt doch überhaupt nicht, man sollte doch eins nehmen was nah am laptop ist, ich habe 4. gen Haswell 4800mq i7

EDIT: Habe jetzt selber nochmal ne EFI erstellt, installiert gerade mit der, ein paar Einstellungen unter Kernel waren notwendig, "LapicKernelPanic" und "UnblockFSConnect" oder so unter UEFI, die sind wohl dafür bekannt das HP Systeme die brauchen um zu starten ohne ne Kernel Panic deswegen zu bekommen.

Dank diesem Patch habe ich das Problem mit "CMOS Checksum invalid":
https://www.reddit.com/r/hacki...ore_mojave_cmos_checksum/ behoben