

Nach Ruhezustand kein aufwachen mehr und keine Lösung gefunden.

Beitrag von „icecloud“ vom 11. Februar 2023, 08:24

redbelt

Ich habe das gleiche Problem jetzt auf einem Gigabyte Z690 Gaming X DDR 4 System als MacPro 7.1, 12900k und mit 6600 Grafikkarte.

Ich habe von Bios Version 8, wo Ventura 13.2 problemlos lief auf Bios 22 upgedatet.

Bootet ohne Probleme und System läuft rund.

Aber auch hier: Nach 20 Minuten sleep wacht der Rechner zwar auf (Lüfter laufen) aber der Bildschirm bleibt dunkel und kein Mux von der Festplattenkontrollleuchte.

Deine beiden ACPI Patches hatte ich schon drin, daran kann es also nicht liegen.

Also zurück auf Bios Version 8 und alles ist wieder okay.

Das ist wirklich schade, denn Raptor CPU´s würden so mit dem Board nicht laufen.