

OpenCore Patcher erkennt neue SSD nicht

Beitrag von „EdgarsZimmer“ vom 11. Februar 2023, 11:41

Guten Tag,

hab heute meine neue SSD Samsung 980 Pro PCIe 4.0 eingebaut mit 1tb Speicherplatz. Joa vielleicht habe ich etwas Falsch gemacht? OpenCore Catcher erkennt die SSD nicht. Also eher es findet keine EFI.

Vielen dank für eure Unterstützung.

Mit Freundlichen Grüßen

EdgarsZimmer

EDIT: Nach Neuinstallation läuft es.