

OpenCore 0.8.8 + Ventura 13.2 installiert, aber EFI-Partition ist leer

Beitrag von „Hubert1965“ vom 13. Februar 2023, 10:41

[cobanramo](#) Nachtrag: Kannst du bitte auch erklären, was genau die drei markierten Einträge bewirken? Das "Was" und das "Wie" sind bei den Hilfsangeboten hier selten das Problem. Aber in der überwiegenden Mehrzahl fehlt leider das "Warum". - Danke!

[Arkturus](#) Entschuldigung angenommen.

Neue Frage

Das Lüftergeräusch ist jetzt unter OpenCore/Ventura deutlich lauter als es unter Clover/Catalina war. Was könnte die Ursache sein? Wie behebt man das?

Nachtrag zum Bootproblem ([hier](#) beschrieben): Das passiert nicht, wie ursprünglich von mir behauptet, gelegentlich, sondern sehr zuverlässig jedes Mal. Mir war es bei den ersten Bootvorgängen nur nicht aufgefallen, weil ich da nicht darauf geachtet hatte. Aber wenn ich Cobans Posting richtig interpretiere, sollte das mit seiner Lösung ohnehin behoben werden.