

ASUS Z170-K RX570 iMac17,1 unter BigSur

Beitrag von „IngoG“ vom 14. Februar 2023, 15:05

[OSX-Einsteiger](#)

Hallo nochmal!

Habe mich nun doch aus verschiedenen Gründen für Monterey entschieden.

Der Rechner startet damit.

Ein paar Dinge sind mir allerdings aufgefallen:

Bluetooth - Hardware (PCIe Karte) wird erkannt. Allerdings lässt sich eine Verbindung zu einem Bluetooth Device nicht aufbauen.

AirDrop funktioniert dahr auch nicht.

Ich habe daher der config

```
<dict>
<key>Arch</key>
<string>Any</string>
<key>BundlePath</key>
<string>BlueToolFixup.kext</string>
<key>Comment</key>
<string>V2.6.4</string>
<key>Enabled</key>
<true/>
<key>ExecutablePath</key>
<string>Contents/MacOS/BlueToolFixup</string>
<key>MaxKernel</key>
```

```
<string></string>  
<key>MinKernel</key>  
<string></string>  
<key>PlistPath</key>  
<string>Contents/Info.plist</string>  
</dict>
```

Hinzugefügt und das Kext im Ordner abgelegt. Laut Hackintool wird es aber nicht geladen und Bluetooth - keine Änderung.

Die Hardware: **Broadcom BCM943602CS + PCIe Adapter**

Was ebenfalls auffällt ist einen hochdrehens der Lüfter von der RX570 in einem regelmäßigen Intervall bei Inaktivität.

Ebenfalls etwas "anstrengend" ist das Anmeldefenster auf dem zweiten Bildschirm.

Können sie mir vielleicht nochmal helfen?

Vielen Dank!

Grüße

Ingo