

Erledigt

Speedstep????

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. August 2013, 11:05

Ja das ist halt das SpeedStepping. Wenn keine Leistung benötigt wird fährt die CPU auf 1.6GHz runter um Strom zu sparen, wird Leistung benötigt taktet sie blitzschnell rauf.

Du solltest nur gucken warum die CPU den Turbo Takt nicht erreicht, das ist jedoch keine Angelegenheit von OSX sondern eher von der Hardware/BIOS Konfiguration.

Sent from my iPhone using Tapataalk