

# Nach planmäßiger Stromabschaltung zum wiederholtem male die Satanlage ausgefallen

Beitrag von „Arkturus“ vom 17. Februar 2023, 23:06

Der Fundementerder wurde 2006 nach dem damaligen Standards neu hergestellt, mit dem Neubau. Der müsste deshalb gut funktionieren. Am Antennenmast istr eine massive 10 Quadrat Kupferleitung die zum Erder führt. [kaneske](#) Werde das Thema aber mit meinem Leketriker besprechen, sobald er wieder vorort ist. Am Schaltschrank geh ich nicht selber ran, max. Automaten Wechseln, aber nix erweitern.

Wie ich schon schrieb, es gibt 0% Signal [yoyo268](#) horizontal und vertikal nicht. Mit dem Quatro ist mir bewusst. 2002 hatt ich am alten Grundstück eine funktionierende Anlage selbst errichtet.

Danke für die Meinungen.