

USB Port Mapping ASUS Z-590P Big Sur

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 19. Februar 2023, 12:47

ich habe jetzt ein Upgrade von Catalina aus gestartet (vom USB Stick mit dem USBMap.kext) - hat alles funktioniert. Meine ganzen Programme und Plug-Ins sind da und funktionieren.

Alle USB Ports werden erkannt. Wichtig waren die Front-Anschlüsse. Das geht mit USB 2.0 und mit USB 3.0 -egal wie ich die einsetze.

Ich wollte mich hier noch mal bei allen beteiligten Personen bedanken.

Das mit der SSDT ist mir noch nicht ganz klar. Muss die in den ACPI Ordner und in die Config.plist eingebunden werden und dafür der USBMap.kext weg?

Wie ist das überhaupt mit den Dateien im Ordner ACPI? Ist das sonst soweit okay? (ich habe keine Probleme erkannt - außer das zwei Festplatten nur bei einem Kaltstart erkannt werden, aber dafür scheint es keine Lösung zu geben, hatte dazu auch schon mal einen Thread aufgemacht - scheinbar betrifft das Samsung QVO Platten)

Anbei meine finale EFI vom Laufwerk.