

In Arbeit

Fujitsu


Esprimo

P957/E90+

/

[EB|#LOG:EXITBS:START]

Beitrag von „MiChaNiot“ vom 20. Februar 2023, 22:29

Hey [gerox](#) ich hab die EFI bereits auf meiner SSD  allerdings hab ich TINU zum mounten genommen da ich das eh noch drauf hatte.

Der ein UEFI-Booteintrag ist nicht Verzeichnet weder im Bootmenü noch im BIOS. Ich hatte das mal bei einem Hackintosh zu Cloverzeiten. Damals hab ich das Problem gelöst indem ich die Clover-EFI unter EFI/MICROSOFT/BOOT/ geschoben habe und zu BOOTMFW.efi umbenannt hab. Vielleicht funktioniert das immernoch...