

Ventura Installation stalt: Timeout ACPICPU

Beitrag von „Bobonetto“ vom 23. Februar 2023, 20:11

Hallo [griven](#)

SecureBootModel ist default, SMBIOS ist 20,1 . CometLake Familie und j185.im4m. Das würde ja imho zusammenpassen.

Jedoch steht in der SMBIOS-Auswahl im OCAT bei 20,1 eine i5 10500 CPU drin. Ich habe aber (als Sparfuchs) eine i3 10100.

Macht hier i3 und i5 einen Unterschied?

Fällt Dir noch was ein? Latinum finite 😊