

# USBMap Probleme mit OC 8.8 / Ventura 13.2.1

Beitrag von „BlueDawn“ vom 27. Februar 2023, 20:22

Ich habe jetzt alle Ports nochmal in Windows gemappt, die kext erstellt, eingebunden, einen NVRAM reset gemacht und gebootet. Mein Problem bleibt, USB sticks tauchen im Finder und Disk Utility nicht auf 😞

Ich habe die aktuelle USBMap angehängt

Edit: Es ist auch komisch, dass meine zweite SSD mit Windows nicht mehr erkannt wird. Ich kann nur die SSD mit MacOS sehen, von der ich boote. Im Picker werden aber alle Laufwerke angezeigt.